Problem mit G29

Geschrieben von Michael Giese - 27.06.2019 23:11

Hallo Gemeinde,

ich habe folgendes Problem:

Mein G29 steht bei den Porsche immer um ca. 10 Grad nach links versetzt (bei gerade fahren). Aber eben nur bei den Porsche. Alle anderen Fahrzeuge zeigen dieses eben nicht. In der LG Software lässt sich die Einstellung nicht ändern und auch Ingame kann ich das Problem nicht lösen.

Vielleicht hatte ja noch jemand das Problem. Für Tips wäre ich sehr dankbar.

Ansonsten muss ich wohl damit leben und mich darauf einstellen.

Gruß
Michael

Aw: Problem mit G29

Geschrieben von Miki - 28.06.2019 06:00

Kann eigentlich nicht sein entweder alle oder keiner, kann aber zufall sein, falls Deine Rasterscheibe gerissen ist.

Teste das mal wenn der Lenker schief steht: Wenn Du mit dem Auto auf die Strecke gehst, bleibst stehen, ziehst den G29 USB Stecker ab und wieder rein, lenker kalibriert neu.

Bleibt das Problem oder ist es dann weg?.

Gruß Miki

Aw: Problem mit G29

Geschrieben von Michael Giese - 11.07.2019 21:50

Besten Dank für den Tip.

Die Lösung war so einfach wie der Zufall.

Ich wollte das Lenkrad schon umtauschen und habe noch etwas nachgesehen:

Einschlagwinkel und Kraft Rückstellfeder:

Tata War alles wieder auf Defaultwerte. Also flugs wieder verstellt und siehe da. Geht wieder alles und das Lenkrad steht auch wieder gerade.

Warum ??? Ich weiss es nicht!!!

Falls mal jemand das gleiche Problem hat. Erstmal die Einstellungen nachsehen.

Gruß
Michael

Aw: Problem mit G29

Geschrieben von rdjango - 11.07.2019 22:33

Hallo Michael,

Grübel nicht weiter drüber - Ähnliches ist mir mit meinem Fanatec passiert - vorgestern fürchterliches Spiel in der Mittellage des Lenkrads. Gestern dann nochmal alle Einstellungen am Lenkrad erneuert - und alles wieder gut.

Es war am WE wieder Microsoft-Update tag, vielleicht lags daran.

Gruß

rdjango